



MIKROTEHNIKA

D.o.o. za proizvodnju i inženjering

Anete Andrejević 25a, 18000 Niš

Tel. +381 18 245 535 Fax. +381 18 522 932

Mob. +381 63 470 511

info@mikrotehnika.co.yu

www.mikrotehnika.co.yu

160-216685-18 Banca Intesa AD

235-18000-28 Niška Banka AD Niš

Mat. br. 17031180 Š.del. 29560

PIB 100991061

PEPDV 131566092

REFERENC LISTA

***Analize vibracija, uravnoteženja i kontrole
prema ISO 2372 i ISO 10816-1***

1. DIN Fabrika duvana AD Niš,

1.1.RJ Tehnička priprema duvana, RJ Izrada i pakovanje duvana, RJ Energetika

Analiza stanja oscilovanja klima-komore i mere za sprečavanje oscilacija

Ispitivanje i uravnoteženje ventilatorskog kola ciklona

Uravnoteženje aksijalnih i centrifugalnih ventilatora klima komora i dovoda duvana

Kontrola ventilatora sistema za otprašivanje

Kontrola i uravnoteženje ventilatora na liniji "Comasso"

Analiza vibracija podne i ventilacione konstrukcije u RJ Acetati

1.2. Philip Moriss Int. Fabrika duvana Niš

Analiza stanja ventilatora sistema za otprašivanje "Hauni"

Uravnoteženje ventilatora otprašivanja "Hauni" u frekventnom opsegu.

Analiza stanja vratila i ležajeva u acetatima preko frekventne analize

2. TIGAR AD Pirot

2.1.RJ Energetika, RJ EMRO, RJ Valjara

Obuka službe održavanja u analizi vibracija i dijagnostici mašina SKF uređajima za potrebe firme "Tristrel" iz Niša

Kontrola i uravnoteženje ventilatora svežeg vazduha, dimnih gasova, otprašivanja, kotlova na ugalj i mazut, RJ Energetika

Kontrola i uravnoteženje ventilatora kula za hlađenje vode, RJ Energetika

Kontrola i uravnoteženje ventilatora za otprašivanje, talk i svež vazduh RJ Valjara.

Kontrola i uravnoteženje ventilatora sistema za hlađenje-grejanje u fabrici auto guma.

2.2. TIGAR-MH AD

Uravnoteženje kula za hlađenje vode

3.JP Gradska toplana Niš

Kotlarnica Krivi vir, Kotlarnica Jug, Kotlarnica Somborska

Kontrola i uravnoteženje ventilatora svežeg vazduha kotlova na gas i mazut

Kontrola nivoa vibracija recirkulacionih pumpi i elektromotora

Kontrola nivoa vibracija gorionika na mazut i uravnoteženje gorionika.

4. HOLCIM Fabrika cementa Novi Popovac

Obuka službe održavanja u analizi vibracija i dijagnostici mašina SKF uređajima za potrebe firme "Tristrel" iz Niša

Kontrola i analiza vibracija mlina cementa

Kontrola i analiza vibracija bagera

Ugradnja sigurnosnog sistema za permanentni monitoring vibracija mlina cementa

Montaža bez nabijanja spojnice na elektromotor velike snage.

5. KNAUFF-Vunizol Surdulica

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora otprašivanja.

6. TE Kosovo A, Kosovo Polje

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje kula za hlađenje vode Bloka A- 5.

7. Duvanska Industrija Bujanovac DIB

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora otprašivanja

8. FOPA Vladičin Han

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora dimnih gasova

9. SIMPO-GESIM Vranje

Kontrola nivoa vibracija u uravnoteženje ventilatora drvene prašine

10. MERIMA-HENKEL Kruševac

Kontrola nivoa vibracija kompresora za hlađenje

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora praška

11. Duvanska Industrija Prokuplje

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora

12. Ciglane Gitarić Dobri Do kod Mihajlovca

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

13. AD Sloga Novi Pazar

RJ Pobrđe. RJ Mladost, RJ Deževa

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

Analiza vibracija frekventno upravljanih ventilatora

14. VP 3038 Niš,

Kasarna Aleksinac, Kasarna Zaječar, Kasarna Pantalej Niš

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora kotlova na ugalj i mazut

15. Ciglane Mašinac Svilajnac

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

16. Ciglane Dedina Kruševac

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

17. Ciglane "Vojvoda Prijezda" Stalać

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

18. Ciglane "Gitarić" Salaš kod Zaječara

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

19. Ciglane "Jupiter" Babušnica

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

20. Ciglane Integral Bujanovac

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

21. Ciglane Bojnik

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

22. Ciglane Naša sloga Kovin

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora peći

Uravnoteženje ventilatora primarnog vazduha

Uravnoteženje mlinova za ugalj

23. Ciglane Union MZ Požarevac

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

24. Ciglane Smederevska Palanka

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

25. Jagodinska pivara Jagodina

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje mlina čekićara

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje kotla na gas

Kontrola nivoa vibracija i korekcija centriranje kompresora

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje kula za hlađenje vode i kotlova za paru

26. Union MZ Požarevac, mlin stočne hrane Petrovac na Mlavi

Kontrola nivoa vibracija mlina čekićara i uravnoteženje ventilatora otprašivanja

27. Belvit Niš

Kontrola i podešavanje centričnosti mlina čekićara u fabrici stočne hrane

28. PZP Niš, Asfaltna baza i kamenolom Dolac

Kontrola vibracija i uravnoteženje ventilatora asfaltna baze

Kontrola nivoa vibracija i održavanje mašine za drobljenje kamena "BARMAC"

29. Južna Morava Niš, Kamenolom Dolac

Kontrola nivoa vibracija svih mašina (mlinova, ventilatora)

30. ZDRAVLJE ACTAVIS Leskovac

RJ Energetika, RJ Hemija, RJ Lekovi, RJ Bosilegrad

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora kotlarnice

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje centrifuge za humax

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje kula za hlađenje vode

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje sušare za luk

31. FOP Lopare RS BIH

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

32. Ciglane Soko Banja

Analiza i otklanjanje uzroka vibracija elektromotora ventilatora

33. "Nišprodukt" Niš

Kontrola nivoa vibracija kompresora i otklanjanje uzroka

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora sušare

34. Ciglane 7 juli Mala Plana

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora sušare

34. Ciglane 7 juli Mala Plana

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora sušare i peći

35. Niška pivara ,Niš

Kontrola nivoa vibracija ventilatora kotla na mazut

Analiza vibracija elektromotora gorionika i uravnoteženje gorionika

36. Mlin, Bela Palanka

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora otprašivanja

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora pekare

37. JUMIS Niš

Kontrola nivoa vibracija, analiza i uravnoteženje ventilatora peći za kikiriki

38. TITAN Fabrika cementa, Kosjerić

Analiza vibracija reduktora i mlina cementa i metode za otklanjanje problema

39. MAT-ING, Niš

Analiza uzroka vibracija ventilatora tunelske peći za hleb Pukovac,

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje svih ventilatora proizvedenih za peći za hleb, sušara za tekstil i mašina za prehrambenu industriju.

40. Niš-ekspres, Niš

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora lakirnice u ex-zaštiti

41. PP Brenta Niš

Analiza vibracija dizel- motorne brente za preradu drvenih trupaca

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje mašine za obradu drveta

42. EI AD SOVA Niš

Analiza vibracija i projektovanje oslonaca za otklanjanje vibracija građevinske konstrukcije

43. AD Ratko Mitrović, Beograd, asfaltna baza Mramor

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora asfaltna baze

44. MIN Lokomotiva Niš

Reinžinjerinje mašine za uravnoteženje GISHOLT 5000 elektronikom "Schenck" i obuka kadrova u uravnoteženju rotora elektromotora

Analiza vibracija lokomotive 441 za TENT Obrenovac i otklanjanje uzroka vibracija

45. Blagojević, prerada drveta Zlokućani

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje mašina za obradu drveta

46. NIŠAUTO, Pogon Prva Kutina

Kontrola nivoa vibracija mašina za obradu drveta

Kontrola nivoa vibracija i uravnoteženje ventilatora drvene prašine i sušare

47. HE Đerdap II, Kusjak

Kontrola nivoa vibracija zvučno izolovane kabine proizvođača FON-Inžinjeri

48. ELEKTROREMONT Banovići, BIH

Reinžinjeri mašine za uravnoteženje Reutlinger BH300

Obuka kadrova za dijagnostiku elektromotora i mašina za potrebe firme "Schenck"

49. PZP Beograd, Asfaltna baza Obrenovac

Uravnoteženje ventilatora otprašivanja asfaltna baza

50. PZP Vranje, Asfaltna baza Vranje, Asfaltna baza Leskovac

Kontrola i uravnoteženje ventilatora otprašivanja asfaltna baza

51. Noskogradnja Niš, Asfaltna baza Lipa

Kontrola nivoa vibracija, uravnoteženje ventilatora otprašivanja.

52. PZP Beograd, sekcija za održavanje vozila Voždovac

Uravnoteženje ventilatora klimatizacije sekcije za održavanje vozila Voždovac

54. Nova Topličanka, Prokuplje

Uravnoteženje valjka za raspredanje pamuka

55. N.S. Tatko, filcara, Prokuplje

Uravnoteženje ventilatora pare na liniji izrade filca

56. PZP Vranje, fabrika kreča, Preševo

Uravnoteženje ventilatora svežeg vazduha